

Bulletin #4

Automated Equipment, LLC
 5140 Moundview Drive
 Red Wing, Minnesota 55066
 Phone: 1-800-248-2724
 1-651-385-2273
 Fax: 1-651-385-2172
 http://www.autoequipllc.com



Carte de contrôle Plus n° de pièce 290626

Problème : Cette carte de contrôle Plus est compatible avec les modèles de distributeurs plus anciens AFD-280, AFD-280U, AFD-280E, DF22, GDF22 et GDF28 si le logiciel correct est utilisé et les cavaliers aussi sont corrects.

Symptômes : Si le bon logiciel n'est pas utilisé et les cavaliers ne sont pas corrects :
 Aucun affichage au contrôleur.
 L'affichage et les DEL clignent.

Procédure :
 Installer le bon logiciel REPROM de ce distributeur.

SÉLECTION DU LOGICIEL REPROM			
MODÈLE DE DISTRIBUTEUR	DESCRIPTION DU LOGICIEL	CARTE DE CONTRÔLE STANDARD	CARTE DE CONTRÔLE PLUS
		NUMÉRO DE PIÈCE 290322	NUMÉRO DE PIÈCE 290626
DF22	DF-22 1.0	203244	203244
GDF22	GDF22	290280	290280
GDF28	GDF28E 1.1 Cellule de charge	X	290788
	GDF28E 1.2 (SPSC)	290554	X
	* GDF28E PLUS 2.1 (SPSC)	X	*
	GDF28E PLUS 2.5 (SPSC)	X	290786
AFD-280	*AFD-280 1.0A		
	*AFD-280/U 2.1 AFD-280/U 2.2 (Logiciel actuel)	290063	290063
AFD-280U	*AFD-280/U 2.1 AFD-280/U 2.2 (Logiciel actuel)	290063	290063
AFD-280E	AFD-280E 1.0 Cellule de charge	290122	X
	AFD-280E 1.1 Cellule de charge	X	290790
	*AFD-280E 1.1 (SPSC –Diffusion anticipée)		X
	AFD-280E 1.2 (SPSC)	290717	X
	*AFD-280E PLUS 2.3 (SPSC)	X	*
	AFD-280E PLUS 2.5 (SPSC)	X	290778

* Non disponible / hors d'usage

X Non compatible

Vérifiez que les cavaliers sont corrects pour le type de distributeur.

SÉLECTION DE CAVALIERS						
	H3	H5	H6	H7	H8	H9
DF22/GDF22		X		X		
GDF28		X		X		X
AFD-280		X		X		
AFD-280U		X		X		
AFD-280E		X		X		X