

Bulletin #4

Automated Equipment, LLC
 5140 Moundview Drive
 Red Wing, Minnesota 55066
 Phone: 1-800-248-2724
 1-651-385-2273
 Fax: 1-651-385-2172
<http://www.autoequipllc.com>



Plus Steuerplatine T/N 290626

Problem: Diese Plus Steuerplatine ist rückwärts kompatibel mit den AFD-280, AFD-280U, AFD-280E, DF22, GDF22 und GDF28 Dispensern, wenn die korrekte Software verwendet wird und die Überbrückungen korrekt sind.

Symptome: Falls die korrekte Software nicht verwendet wird und die Überbrückungen inkorrekt sind:

Keine Anzeige auf der Steuerplatine.

Die Anzeige auf der Steuerplatine und die LEDs blinken.

Verfahren:

Die korrekte Software E-PROM für den Dispenser installieren.

SOFTWARE E-PROM SELEKTION

DISPENSER MODELL	SOFTWARE BESCHREIBUNG	STANDARD STEUERPLATINE	PLUS STEUERPLATINE
		TEILNUMMER 290322	TEILNUMMER 290626
DF22	DF-22 1.0	203244	203244
GDF22	GDF22	290280	290280
GDF28	GDF28E 1.1 Kraftmeßdose	X	290788
	GDF28E 1.2 (NCWS)	290554	X
	*GDF28E PLUS 2.1 (NCWS)	X	*
	GDF28E PLUS 2.5 (NCWS)	X	290786
AFD-280	*AFD-280 1.0A		
	*AFD-280/U 2.1		
	AFD-280/U 2.2 (Aktuelle Software)	290063	290063
AFD-280U	*AFD-280/U 2.1		
	AFD-280/U 2.2 (Aktuelle Software)	290063	290063
AFD-280E	AFD-280E 1.0 Kraftmeßdose	290122	X
	AFD-280E 1.2 Kraftmeßdose	X	290790
	*AFD-280E 1.1 (NCWS-Vorveröffentl.)		X
	AFD-280E 1.2 (NCWS)	290717	X
	*AFD-280E PLUS 2.3 (NCWS)	X	*
	AFD-280E PLUS 2.5 (NCWS)	X	290778

* Nicht erhältlich/veraltet

X Nicht kompatibel

Prüfen, daß die Überbrückungen für den Dispenser korrekt sind.

ÜBERBRÜCKUNGSSELEKTION						
	H3	H5	H6	H7	H8	H9
DF22/GDF22		X		X		
GDF28		X		X		X
AFD-280		X		X		
AFD-280U		X		X		
AFD-280E		X		X		X