

Automated Equipment, LLC

5140 Moundview Drive
 Red Wing, Minnesota 55066
 Phone: 1-800-248-2724
 1-651-385-2273
 Fax: 1-651-385-2172
<http://www.autoequipllc.com>



Service Bulletin-Index

DF22, GDF22

Service Bulletin #	Problem
4.	Plus Steuerplatine T/N 290626
9.	Clips für die Bedientafel

AFD-280/U

Service Bulletin #	Problem
4.	Plus Steuerplatine T/N 290626
5.	Umwandlungssatz - Netzkabel
6.	Einstellung des AFD-280 und AFD-280U Druckschalters.
7	Schalterverkabelung für AFD-200, AFD-280, AFD-280U, AFD-280E und GDF28 Dispenser.
8	Reinigung der Wasserauffangwanne.
10	Beseitigungssatz - Kreisunterbrecher

AFD-280E, GDF28

Service Bulletin #	Problem
1.	Baugruppe AFD-280E Korblift
2.	“BYPASS” MODUS BETRIEB (Modell AFD-280E)
4.	Plus Steuerplatine T/N 290626
7.	Schalterverkabelung für AFD-200, AFD-280, AFD-280U, AFD-280E und GDF28 Dispenser.

AFD-200

Service Bulletin #	Problem
7	Schalterverkabelung für AFD-200, AFD-280, AFD-280U, AFD-280E und GDF28 Dispenser.

GDF14

Service Bulletin #	Problem
11	GDF14 Software.