

Bulletin #8

Automated Equipment, LLC

5140 Moundview Drive
 Red Wing, Minnesota 55066
 Phone: 1-800-248-2724
 1-651-385-2273
 Fax: 1-651-385-2172
<http://www.autoequipllc.com>



Reinigung der Wasserauffangschale.

Problem:

Es entweicht Luft aus dem Regelungsablaßschlauch.

Symptome:

Fehler #1.

Der Kompressor geht an und aus während der Dispenser stillsteht.

Schritte zur Behebung des Problems:

1. Strom ausschalten und das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.
2. Die Rückwand ausbauen.
3. Den Luftdruck aus dem Dispenser ablassen, indem der Ring für das Drucksicherheitsventil oben auf dem Lufttank gezogen wird.
4. Den Wasserauffangschalenschutz, falls es einen gibt, entfernen, indem das Sicherheitstab gedrückt und der Schutz nach links gedreht wird.
5. Die Wasserauffangschale entfernen. (Nach links schrauben, es könnte sehr fest sein, aber keine Zange verwenden).
6. Falls die Wasserauffangschale aus Plastik ist unten bei der Abflußverschraubung nach Sprüngen suchen.
7. Die Wasserauffangschale innen auswaschen, indem diese ½ voll mit heißem Seifenwasser gefüllt, die Schale zugedeckt und dann kräftig geschüttelt wird.

Hinweis: Nicht versuchen die Wasserfalle und die Wasserauffangschale auseinanderzunehmen.

8. Die Schale mit sauberem Wasser ausspülen.
9. Die Wasserauffangschale wieder einbauen und testen.
10. Falls sie weiterhin leckt, eine neue Wasserauffangschale einbauen.

