

**Automated Equipment, LLC**

5140 Moundview Drive  
 Red Wing, Minnesota 55066  
 Phone: 1-800-248-2724  
 1-651-385-2273  
 Fax: 1-651-385-2172  
<http://www.autoequipllc.com>



**Indice dei fatti Service Bulletin**

**DF22, GDF22**

<i>Service Bulletin #</i>	<i>Questione</i>
4.	Quadro del Plus Controller N/P 390626
9.	Clip del pannello operatore

**AFD-280/U**

<i>Service Bulletin #</i>	<i>Questione</i>
4.	Quadro del Plus Controller N/P 290626
5.	Kit di conversione del cavo di alimentazione
6.	Aggiustamento degli interruttori a pressione AFD-280 e AFD-280U.
7	Cablaggio interruttori per i distributori AFD-200, AFD-280, AFD-280U, AFD-280E e GDF28.
8	Pulizia del separatore d'acqua.
10	Kit di eliminazione degli interruttori

**AFD-280E, GDF28**

<i>Service Bulletin #</i>	<i>Questione</i>	
1.	Assemblaggio del sollevatore del cestello AFD-280E 2.	Modo d'operazione
	"BYPASS" (Modello AFD-280E)	
4.	Quadro del Plus Controller N/P 290626	
7.	Cablaggio interruttori per i distributori AFD-200, AFD-280, AFD-280U, AFD-280E e GDF28.	

**AFD-200**

<i>Service Bulletin ##</i>	<i>Questione</i>
7	Cablaggio interruttori per i distributori AFD-200, AFD-280, AFD-280U, AFD-280E e GDF28.

**GDF14**

<i>Service Bulletin #</i>	<i>Questione</i>
11	Software GDF14.